

MATERIAU SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE		
Nom du client	Réf. Dossier	Réf. Prélèvement
	149838/27621 A	P001
Matériau	Date de Prélèvement	Nom du Diagnostiqueur
Dalle de sol	12/09/2019	GROSSE Louis-Albin
Localisation :		
Pièce : Bat A Ext - Facades n°1 Elément : Revêtement de sol Repérage : Sol		

MATERIAU SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE		
Nom du client	Réf. Dossier	Réf. Prélèvement
	149838/27621 A	P002
Matériau	Date de Prélèvement	Nom du Diagnostiqueur
Calorifuge	12/09/2019	GROSSE Louis-Albin
Localisation :		
Pièce : Bat D R-1 - Cave n°2 Elément : Conduit de fluide Repérage : Plafond		

MATERIAU SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE		
Nom du client	Réf. Dossier	Réf. Prélèvement
	149838/27621 A	P003
Matériau	Date de Prélèvement	Nom du Diagnostiqueur
Amiante ciment	12/09/2019	GROSSE Louis-Albin
Localisation :		
Pièce : Bat C RDC - Couloir Elément : Conduit de fluide n°1 Repérage : Murs		

MATERIAU SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE		
Nom du client	Réf. Dossier	Réf. Prélèvement
	149838/27621 A	P004
Matériau	Date de Prélèvement	Nom du Diagnostiqueur
Amiante ciment	12/09/2019	GROSSE Louis-Albin
Localisation :		
Pièce : Bat C RDC - Pièce n°10 Elément : Conduit de fluide n°1 Repérage : Murs		

MATERIAU SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE		
Nom du client	Réf. Dossier	Réf. Prélèvement
	149838/27621 A	P005
Matériau	Date de Prélèvement	Nom du Diagnostiqueur
Amiante ciment	12/09/2019	GROSSE Louis-Albin
Localisation :		
Pièce : Bat B Ext - Facades n°5 Elément : Conduit de fluide n°1 Repérage : Murs		

MATERIAU SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE		
Nom du client	Réf. Dossier	Réf. Prélèvement
	149838/27621 A	P006
Matériau	Date de Prélèvement	Nom du Diagnostiqueur
Amiante ciment	12/09/2019	GROSSE Louis-Albin
Localisation :		
Pièce : Bat E Ext - Facades n°4 Elément : Plaques Repérage : Murs		

MATERIAU SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE		
Nom du client	Réf. Dossier	Réf. Prélèvement
	149838/27621 A	P007
Matériau	Date de Prélèvement	Nom du Diagnostiqueur
Amiante ciment	12/09/2019	GROSSE Louis-Albin
Localisation :		
Pièce : Bat B Ext - Facades n°5 Elément : Conduit de fluide n°2 Repérage : Murs		

MATERIAU SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE		
Nom du client	Réf. Dossier	Réf. Prélèvement
	149838/27621 A	P008
Matériau	Date de Prélèvement	Nom du Diagnostiqueur
Plaque de faux-plafond	12/09/2019	GROSSE Louis-Albin
Localisation :		
Pièce : Bat B RDC - Pièce n°8 Elément : Plafond Repérage : Plafond		

MATERIAU SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE		
Nom du client	Réf. Dossier	Réf. Prélèvement
	149838/27621 A	P009
Matériau	Date de Prélèvement	Nom du Diagnostiqueur
Amiante ciment	12/09/2019	GROSSE Louis-Albin
Localisation :		
Pièce : Bat A RDC - Chaufferie n°1 Elément : Conduit de ventilation Repérage : Murs		

MATERIAU SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE		
Nom du client	Réf. Dossier	Réf. Prélèvement
	149838/27621 A	P010
Matériau	Date de Prélèvement	Nom du Diagnostiqueur
Calorifuge	12/09/2019	GROSSE Louis-Albin
Localisation :		
Pièce : Bat E Ext - Facades n°4 Elément : Conduit de fluide Repérage : Plafond		

MATERIAU SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE		
Nom du client	Réf. Dossier	Réf. Prélèvement
	149838/27621 A	P011
Matériau	Date de Prélèvement	Nom du Diagnostiqueur
Plaque de faux-plafond	12/09/2019	GROSSE Louis-Albin
Localisation :		
Pièce : Bat E RDC - Pièce n°24 Elément : Plafond Repérage : Plafond		

MATERIAU SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE		
Nom du client	Réf. Dossier	Réf. Prélèvement
	149838/27621 A	P011
Matériau	Date de Prélèvement	Nom du Diagnostiqueur
Plaque de faux-plafond	12/09/2019	GROSSE Louis-Albin
Localisation :		
Pièce : Bat E RDC - Pièce n°24 Elément : Plafond Repérage : Plafond		